



시동을 정지하지 않은 지게차에 부딪힘



재해개요

2023. 09. 00.(목) 09:19경 광양시 소재


0000 공장에서 재해자가 지게차에서

시동을 정지하지 않은 상태로 하차한 후

지게차가 전진하였고,

이를 막으려던 재해자가 지게차 포크와

부딪히면서 H빔 사이에 끼어 사망함



발생원인

▶ 재해발생 원인

- (지게차 안전조치 미흡) 지게차에 하차 시 시동을 정지하지 않고, 포크를 지면에 내리지 않음
- (작업지휘자 미배치) 작업자가 안전한 방법으로 지게차를 정차하고, 지게차에 작업자 접근을 방지하는 작업지휘자 미배치

예방대책

1 지게차 안전조치 철저

- 지게차 운전자가 운전위치 이탈 시
 - 1)포크 지면 위치,
 - 2)원동기 정지 및 브레이크 체결 등 주행방지조치,
 - 3)시동키 분리 등의 조치 준수

2 작업지휘자 배치

- 작업자가 안전한 방법으로 지게차를 정차하고, 지게차에 작업자 접근을 방지하는 등의 조치를 실시할 작업지휘자 배치

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다