



폐기물 차량 확인 중 끼임



재해개요

2023. 09. 00.(화) 00:43경 경북 성주군 소재

폐기물 수거업체 집하장에서 작업자가

수거 차량 내 폐기물을 배출하고

적재함을 확인하던 중 적재함 후면부

압착장치가 불시 하강하여 끼여 사망함



발생원인

▶ 사고발생 원인

- (방호장치 미흡) 압착장치의 불시 하강을 막기 위한 안전봉을 거치하지 않은 채로 내부 진입
- (작업 절차 미흡) 적재함 내부 확인은 덤프를 들어올린 상태에서 실시하여야 하지만, 덤프를 내린채 내부를 확인
- (작업 계획 미수립) 쓰레기 배출 작업 시 안전 조치에 대한 계획 미수립

예방대책

① 압착장치 안전봉 거치 후 적재함 확인

- 적재함 후면부의 압착장치가 불시 하강되지 않도록 안전봉 거치 등 안전조치를 실시한 후 내부로 진입

② 작업계획서 작성 및 준수

- 쓰레기 수거차량의 배출 작업 중 위험에 대한 안전 대책을 포함한 작업계획서 작성 및 작업계획서 준수

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다