




파렛트 위치 수정 작업 중 끼임



재해개요

2017. 04. 00. (월) 00:00경 경기도 안성시 소재
 사업장에서 재해자가 지게차에서 내려
 파렛트 공급장치에 올려진 파렛트의 위치를
 수정하던 중 지게차가 움직이면서
 백레스트와 파렛트공급장치 사이에 가슴이
 끼여 사망함



발생원인

- ▶ 근로자 끼임 원인
- (주차 브레이크 고장) 주차 브레이크를 수리하지 않은 상태에서 지게차를 운행
- (안전조치 미 실시) 지게차의 시동을 정지하지 않은 상태에서 운전석에서 이탈
- (무자격자 운행) 운전 자격이 없는 무자격자가 지게차를 운행

예방대책

- ① 지게차의 이상유무 확인
 - 주기적 점검을 통해 지게차의 이상 등이 발견되면 수리하고 운행
- ② 운전석 이탈 시 안전조치 실시
 - 포크를 가장 낮은 위치 또는 지면에 내려놓고 지게차의 시동을 정지
 - 주차 브레이크를 확실히 거는 등 지게차의 주행이나 이탈을 방지하기 위한 조치를 실시
- ③ 지게차 운전 자격 확인
 - 지게차를 운전할 경우 일정자격을 가진 근로자만 운행할 수 있도록 조치
 - 시동키는 운전 자격을 가진 자만이 소지할 수 있도록 조치

※ 본 DPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다